



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОБУ №22 д/с«Малыш»
Ю.С.Ментус
«17» декабрь 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка детский сад № 22 «Малыш» Октябрьского муниципального округа

1.2. Адрес объекта: 692561 Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с. Покровка, пер. Волкова 10

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1081,7 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 5476 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1976 г., последнего капитального ремонта 2009 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка детский сад № 22 «Малыш» Октябрьского муниципального округа. Короткое наименование: МДОБУ центр развития ребенка - детский сад № 22 «Малыш»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692561. Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с. Покровка, пер. Волкова, 10

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования» Администрации Октябрьского муниципального округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 692561 Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с. Покровка, ул. Карла Маркса 81 тел. 8 (42344) 55-1-42

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) •

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление услуг по воспитательно-образовательному процессу

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) от 1 до 7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениям умственного развития дети-инвалиды

2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 144 чел/день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) с.Покровка-г.Уссурийск. с.Покровка-с.Полтавка
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,С,У), ДУ (к,о)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,С,У), ДУ (к,о)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,С,У), ДУ (к,о)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (о), ДЧ-И (Г,С,У), в д н (к)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,С,У), ДУ (к,о)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В, ДУ (к,о)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: МДОБУ центр развития ребенка -детский сад № 22 «Малыш» Октябрьского муниципального округа доступен избирательно (С,Г,У), доступен условно инвалидам по зрению, не доступен (К)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий, капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023 г.

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда» 2023-2025 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: заключения не имеем

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата Администрация Приморского края. Департамента труда и социального развития Приморского края. Доступная среда. Учимся жить вместе

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от QCicCLfrnjL 2022 г.,

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 22 «Малыш» Октябрьского муниципального округа
- 1.2. Адрес объекта: 692561. Приморский край. Октябрьский муниципальный округ, с. Покровка, пер. Волкова. 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание из 2 этажей. 1081.7 кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 5476 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1976 г.. последнего капитального ремонта 2009 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г. капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения): муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение - центр развития ребенка детский сад № 22 «Малыш» Октябрьского муниципального округа
Короткое наименование: МДОБУ центр развития ребенка - детский сад № 22 «Малыш» Октябрьского муниципального округа
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692561. Приморский край. Октябрьский муниципальный округ, с. Покровка, пер. Волкова. 10
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): МКУ «Управление образования» Администрации Октябрьского муниципального округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 692561 Приморский край. Октябрьский муниципальный округ, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 81 тел. 8 (42344) 55-1-42

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 1 до 7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 144 чел/день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да) нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка «Автовокзал», ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 *Перекрестки:* нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды;	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

г. **Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	площадь помещения маленькая
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8.	Все зоны и участки	технические решения невозможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано: Qjll&fl<r>ij Ю.С.Ментус, заведующий МДОБУ №22 д/с «Малыш» тел 8 (42 344) 5-71-86

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№

МДОБУ центр развития ребёнка - детский сад №22
«Малыш» Октябрьского муниципального округа

Qetafrjbl 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 22 «Малыш» Октябрьского муниципального округа

1.2. Адрес объекта: 692561, Приморский край. Октябрьский муниципальный округ, с. Покровка, пер. Волкова. 10

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей. 1081.7 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет: 5476 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1976 г., последнего капитального ремонта 2009 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 20022-2023, капитального.

1.6. Название организации (учреждения) муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка детский сад № 22 «Малыш» Октябрьского муниципального округа.
Короткое наименование: МДОБУ Центр развития ребенка - детский сад № 22 «Малыш» Октябрьского муниципального округа

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692561 приморский край. Октябрьский район с. Покровка, пер. Волкова. 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: с.Покровка-г.Уссурийск. с.Покровка-с.Полтавка

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДПУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (к,о,г,у) ДУ(С)		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,О,У), ВНД (к) ДП-У (с)		3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У), ВНД (к) ДУ(с,о)		5,6,7,8, 9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У), ВНД (к) ДУ(с)		10,11, 12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,О,У), ВНД (к) ДУ(с)		13,14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г,О,У,К) ДУ(с)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: МДОБУ детский сад №22 «Малыш» доступен избирательно (О.Г.У). доступен условно инвалидам по зрению, не доступен (К), в связи с тем, что отсутствуют горизонтальные поручни, крючки для одежды, костыли и другие принадлежности, пандус.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	технические решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения
8.	Все зоны и участки	технические решения

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения программы «Доступная среда» 2023-2025 гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: да

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте mdou.malysh@mail.ru, сайт «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	2	л.
2. Входа(входов) в здание	на	2	л.
3. Путей движения в здании	на	4	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	5	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	2	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Заведующий МДОБУ Ю.С.Ментус OfI/CHCvs
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством МДОБУ
детский сад №22 «Малыш» Бондарева А.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель общества инвалидов

Октябрьского муниципального округа

Гончарова Г.И.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

председатель первичной профсоюзной организации МДОБУ

детский сад №22 «Малыш»

Кустова О.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ »
Комиссией

20 ____ г. (протокол № ____)

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центра развития ребенка - детский сад № 22 «Малыш» Октябрьского муниципального округа

Адрес объекта: 692561 Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с. Покровка, пер. Волкова, 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2	2	Отсутствуют, световые полосы	с	Устройство световых полос	Текущий ремонт
1.2	Путь(пути) движения на территории	есть			Отсутствие световых полос, тактильных средств на покрытии пешеходных путей	с	Нанести тактильные средства	
1.3	Лестница (наружная)	есть	3	3	Отсутствие световых полос	с	Устройство световых полос	
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса,	к	Устройство пандуса	
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1	1	Отсутствие автостоянки	к,г,о,с	Разметка, установка знаков, нанести тактильные средства	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Зона для парковки автомобиля инвалида: ширина не менее 3,5м, обозначение знаками вблизи входа не далее 50м			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (г,у,к,о); ДУ-И (с)		1,2	текущий ремонт

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «J/» ОPHCL^rUL 2022 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центра развития ребенка - детский сад № 22 «Малыш» Октябрьского муниципального округа

Адрес объекта: 692561 Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с. Покровка, пер. Волкова, 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№. на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов; (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2	2	Отсутствуют, световые полосы	с	Устройство световых полос	Текущий ремонт
1.2	Путь(пути) движения на территории	есть			Отсутствие световых полос, тактильных средств на покрытии пешеходных путей	с	Нанести тактильные средства	
1.3	Лестница (наружная)	есть	3	3	Отсутствие световых полос	с	Устройство световых полос	
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса,	к	Устройство пандуса	
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1	1	Отсутствие автостоянки	к,г,о,с	Разметка, установка знаков, нанести тактильные средства	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Зона для парковки автомобиля инвалида: ширина не менее 3,5м, обозначение знаками вблизи входа не далее 50м			

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (г,у,к,о); ДУ-И (с)		1,2	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На прилегающей территории отсутствует парковочное место для инвалидов, нет знака, требуется текущий ремонт пешеходных дорожек, нанесение тактильных средств на покрытие пешеходных дорожек, обустройство автостоянки для транспорта инвалидов.


Фото№1



А

>

Φοτο№2



I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центра развития ребенка детского сада № 22 «Малыш» Октябрьского муниципального округа

Адрес объекта: 692561 Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с. Покровка, пер. Волкова 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	к	Устройство пандуса	
2.2	Входная площадка (перед дверью)	есть		3	Отсутствуют перила	к,с,о,у,г	Устройство перил	
2.3	Дверь (входная)	есть			Ширина дверного проема менее 90 см, отсутствие световых полос, порог и перепад высот в дверном проеме более 0,015м.	к,с	Расширение дверного проема, устройство световых полос, демонтаж порога	
2.4	Тамбур	есть		4	Отсутствие световых полос, тактильных плиток	с	Устройство световых полос или тактильных плиток	
2.5	ОБЩИЕ требования к зоне				Дверной проем-ширина не менее 1,2м, порог и перепад высот в дверном проеме не более 0,025м; пандус . Покрытие входной площадки твердое, не допустимо скольжение при намокании, уклон покрытия 1-2%	к,0,с,		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (о,г,у); ДУ (с),ВНД (к)		3,4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

••указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание требует текущего ремонта, недоступность для инвалидов колясочников, требуется устройство пандуса, нанесение контрастной маркировки, расширение дверных проемов, демонтаж порога в дверном проеме, установить кнопку вызова.

Фото №3



Фото №4



2*

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от g&*LCU>jiSI022 г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центра развития ребенка детского сада № 22 «Малыш» Октябрьского муниципального округа****Адрес объекта: 692561 Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с. Покровка, пер. Волкова, 10**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов; (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть		5	Отсутствие световых полос	с,к	Устройство тактильных плиток	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		6	Отсутствие тактильных плиток	к, с	Нанесение световых полос	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				к	Техническое решение на 2-ой, невозможно	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			невозможность поднятия на 2-ой.	к	Техническое решение невозможно	
3.5	Дверь	есть		8,9	Отсутствует визуальная и тактильная предупредительная информация о препятствии. Отсутствие порезов через порожек двери	к,с I	Расширение дверного проема, демонтаж порога через дверной проем, нанесение визуальной и тактильной информации о препятствии	Текущий ремонт,
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие пандуса, на лестницах к запасным выходам, отсутствие световых полос, системы оповещения	К,С,Г,О, У	нет возможности реконструкции пандуса	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина пути движения в коридорах должна быть не менее: при движении кресла-коляски - 1,5 м. Ширина дверных проемов в стене должна быть не			

менее 0,9 м, высота порогов не более 0,014м
покраска верхних и нижних ступеней марша и поручней лестницы светящийся краской.
Ширина лестницы внутри здания не менее 1,35 м.
Лестницы и пандус должны быть оборудованы поручнями, коридоры оснащены селекторной связью, помещения автоматической пожарной сигнализацией

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (о,г,у); ДУ-И (к,с) ДУ-Д (к)		5,6,7,8,9	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания доступны полностью избирательно (Г,У), условно избирательно (О,С), ВНД(к)организация альтернативной формы обслуживания Из-за отсутствия пандусов, тактильных плиток, световых полос затруднительно передвижение для колясочников и слепых. Устройство лифта для поднятия на 2-ой этаж техническое решение невозможно. Организация альтернативной формы обслуживания.



Фото №5



Фото №6




Фото №7



Фото №8

Фото №9



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центра развития ребенка детского сада № 22 «Малыш» Октябрьского муниципального округа

Адрес объекта: 692561 Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с. Покровка, пер. Волкова 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимс для инвалидов (категория)	Содержание	Видь рабо
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		ю, 11	Помещения маленькие с большим количеством мебели с углами и узкими проходами			перег лани овка
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		12	Замечаний нет			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне •				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей, доступного и для инвалидов, должна быть 12м2. Все проходы должны обеспечивать возможность разворота на 180С диаметром не менее 1,4 м или на 360С с диаметром разворота не менее 1,5 м. Ширина дверного проема не менее 0,9м.	I		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зальная форма обслуживания	дп-и (о,г,у); • ДУ-И(с) ВНД(К)		10,11, 12	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступна полностью избирательно (о,г,у), из-за узких коридоров, отсутствия пандусов проезд колясочников затруднен. Для расширения коридоров технические решения невозможны - организация альтернативного обслуживания. Из-за отсутствия тактильных плиток, световых полос затруднительно обслуживание инвалидов с ограниченным зрением.

Фото №10



Фото№11



Щ

i ig
: .-ДО%1

ШШж

i>; * 'j '

§ jjgfeffl

•

;

Фото№12



I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центра развития
ребенка детского сада № 22 «Малыш» Октябрьского района
Адрес объекта: 692561 Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, пер. Волкова 10
Наименование объекта, адрес**

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центра развития ребенка детского сада № 22 «Малыш» Октябрьского муниципального округа
 Адрес объекта: **692561 Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с. Покровка, пер. Волкова 10**

Наименование объекта, адрес

(Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центра развития ребенка детского сада № 22 «Малыш» Октябрьского муниципального округа

Адрес объекта: 692561 Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с. Покровка, пер. Волкова 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	В ш раб
5.1	Туалетная комната	есть		13, 14	Помещение маленькое, ширина дверных проемов менее 90 см, отсутствуют откидные поручни, отсутствует кнопка вызова, световые полосы, крючки для одежды, ширина кабинки менее 1,65м	к,о,с	Расширение дверных проемов, устройство световых полос, кнопки вызова, устройство 1кабинки с унитазом, откидными поручнями	Рек стр; ция
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9, следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней и откидных сидений, кнопку вызова, световые табло, крючки	к,о,с		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (г,у,о); ДУ-И(с) в и д (к)		13,14	Нуждается в капитальном ремонте
-----------------------------------	---------------------------------------	--	-------	---------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов> не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения нуждаются в расширении, устройстве одной кабинки с унитазами с откидными поручнями, установке поручней кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей, световое табло.

Фото №13



A

I

Фото №14



I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центра развития ребенка детского сада № 22 «Малыш» Октябрьского муниципального округа

Адрес объекта: 692561 Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с. Покровка, пер. Волкова 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№* на плане	№ фото	Содержание	Значимс для инвалид; (категория)	Содержание	Видь работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют световые средства информации и сигнализации об опасности, тактильные средства на путях движения Отсутствие знаков символов в пределах здания	с,г	Установка световых средств информации и сигнализации, тактильных средств на путях движения инвалидов	Текуи ий ремо! т
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют акустические средства в местах движения и получения услуги	г	Устройство акустических средств в местах движения и получения услуг	
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие тактильных плит, световых полос	с	Нанесение световых полос, устройство тактильных плиток	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназнач. для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую, акустическую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги. Соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264	г,с		

учитывать требования СП
1.13130.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние • доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (у,г,о,к) ДУ-И (с)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствуют системы информации, соответствующие требованиям. При установке информационных систем, объект будет доступен для всех категорий инвалидов